

Hinweis

Für Kunden, die das IP-Netzwerk Audio-Video Intercom IX SYSTEM nutzen

Vielen Dank für Ihre andauernde Unterstützung unserer Produkte.

Wir informieren Sie darüber, dass das IP-Netzwerk Audio-Video Intercom IX SYSTEM, das wir seit dem Dezember 2013 verkaufen, sich als anfällig für einen Angriff mit spezialisierter Technologie erwiesen hat, der dazu führen könnte, dass auf einem betroffenen Produkt gespeicherte Daten abgegriffen werden oder ein Teil der Produktfunktionen verloren gehen.

■ Betroffene Produkte

- Master-Station: IX-MV, IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B, IX-MV7-W, IX-MV7-HW-JP
- Video-Türstation: IX-DA, IX-DAU, IX-DB, IX-EA, IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-L, IX-DVM, IX-DU
- Video-Türstation (Notruftaste und Braillemodelle): IX-DVF-RA, IX-DVF-2RA
- Audio-Türstation: IX-BA, IX-BAU, IX-BB, IX-SSA, IX-SS-2G, IX-BU
- Audio-Türstation (Notruftaste und Braillemodelle): IX-SSA-RA, IX-SSA-2RA
- Handhörer Nebenstelle: IX-RS-B, IX-RS-W
- E/A-Adapter: IXW-MA
- IX Support Tool

■ Betroffene Versionen

1. CVE-2024-31408, CVE-2024-39290

IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-L, IX-DVF-RA, IX-DVF-2RA, IX-SSA, IX-SSA-RA, IX-SSA-2RA, IX-BU, IX-DU: Alle Versionen vor Ver. 7.11

Andere betroffene Produkte: Alle Versionen vor Ver. 7.10

*IX Support Tool ist nicht anwendbar.

2. CVE-2024-45837

IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B, IX-MV7-W, IX-MV7-HW-JP: Alle Versionen vor Ver. 7.31

IX Support Tool: Alle Versionen vor Ver. 10.3.0.0

Andere betroffene Produkte: Alle Versionen vor Ver. 7.30

* Produktbilder und Informationen zur Version vor und nach Gegenmaßnahmen finden Sie in der „Liste der betroffenen Produkte“.

■ Beschreibung der Schwachstellen

Es besteht die Möglichkeit, dass Dritte, die über ein Netzwerk Zugriff auf dieses Produkt haben, die Daten lesen, ändern, löschen und/oder bearbeiten können. Da dieser Angriff eine hoch spezialisierte Technologie erfordert, gibt es seit der Einführung dieses Produkts keine Berichte über Schäden, die durch einen solchen Angriff verursacht wurden.

■ Gegenmaßnahmen

Wenn Sie eine betroffene Version verwenden, laden Sie die Firmware mit der Gegenmaßnahme von [Software und Dokumente](#) herunter und aktualisieren Sie das betroffene Produkt.

■ Kontakt für Anfragen

Wenn Sie ein Kunde mit einem betroffenen Produkt sind und Fragen zu dieser Angelegenheit haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse auf Sie zukommen.

►Kontakt

<https://www.aiphone.net/support/contact/>

Vom Kunden bereitgestellte persönliche Daten werden ausschließlich in dieser Angelegenheit genutzt. Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter <https://www.aiphone.net/privacy/>.

■ Referenzinformationen


JVN#41397971/CVE-2024-31408/CVE-2024-39290/CVE-2024-45837

16. Oktober 2024
AIPHONE CO., LTD.

○ Liste der betroffenen Produkte

Produktgruppe	Produktname	Modell-Nr.	Produktbild	CVE-2024-31408, CVE-2024-39290		CVE-2024-45837	
				Version vor den Gegenmaßnahmen	Version nach Gegenmaßnahmen	Version vor den Gegenmaßnahmen	Version nach Gegenmaßnahmen
Master-Station	Master-Station	IX-MV	 IX-MV	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Master-Station(Schwarz) mit Mobilteil	IX-MV7-HB	 IX-MV 7	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.31	Ver8.00
	Master-Station(weiß) mit Mobilteil	IX-MV7-HW	 IX-MV 7	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.31	Ver8.00
	Master-Station(weiß) mit Mobilteil	IX-MV7-HW-JP	 IX-MV 7	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.31	Ver8.00
	Master-Station(Schwarz) ohne Mobilteil	IX-MV7-B	 IX-MV 7	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.31	Ver8.00
	Master-Station(Weiß) ohne Mobilteil	IX-MV7-W	 IX-MV 7	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.31	Ver8.00
Video-Türstation	Video-Türstation	IX-DA	 IX-DA	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DAU	-	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DB	 IX-DB	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-EA	 IX-EA	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DV	 IX-DV	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DVF	 IX-DVF	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DVF-P	 IX-DVF-P	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00

	Video-Türstation	IX-DVF-L	 IX-DVF-L	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DVM	 IX-DVM	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DU	-	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
Video-Türstation (Notruftaste und Braillemodelle)	Video-Türstation	IX-DVF-RA	 IX-DVF-RA	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Video-Türstation	IX-DVF-2RA	 IX-DVF-2RA	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
Audio-Türstation	Audio-Türstation	IX-BA	 IX-BA	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Audio-Türstation	IX-BAU	-	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Audio-Türstation	IX-BB	 IX-BB	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Audio-Türstation	IX-SSA	 IX-SSA	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Audio-Türstation	IX-SS-2G	 IX-SS-2G	Ver.7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Audio-Türstation	IX-BU	-	Ver.7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00

Audio-Türstation (Notruftaste und Braillemodelle)	Audio-Türstation	IX-SSA-RA		Ver. 7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Audio-Türstation	IX-SSA-2RA		Ver. 7.11	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
Handhörer Nebenstelle	Handhörer Nebenstelle(Schwarz)	IX-RS-B		Ver. 7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
	Handhörer Nebenstelle(Weiß)	IX-RS-W		Ver. 7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
E/A-Adapter	E/A-Adapter	IXW-MA		Ver. 7.10	Ver7.20	Ver7.30	Ver8.00
Tools	IX Support Tool	-	-	-	-	Ver.10.3.0.0	Ver.11.0.0.0