

Avis important

Pour les clients qui utilisent le poste d'entrée du système multilocataire vidéo GT-DMB-N, GT-DMB-LVN et GT-DB-VN

Avec le poste d'entrée du système multilocataire vidéo GT-DMB-N, GT-DMB-LVN et GT-DB-VN vendu par Aiphone depuis le lancement en juin 2017 (« Produits »), il a été constaté qu'il existe une vulnérabilité dans le poste d'entrée pouvant entraîner une fuite d'informations de programmation au niveau des produits ou la perte d'une partie des fonctions. L'attaque nécessite une technique hautement spécialisée.

■ Produits

Poste d'entrée du système multilocataire vidéo GT

GT-DMB-N, GT-DMB-LVN, GT-DB-VN



■ Explication de la vulnérabilité

En obtenant de manière illégale ou en falsifiant les informations de configuration dans les Produits, cela permet aux attaquants de déverrouiller la porte, ce qui peut ensuite donner lieu à un accès non autorisé. Il n'a toutefois pas été signalé à ce jour que l'attaque nécessite une technique hautement spécialisée.

De plus, les modèles fabriqués à partir du 7 décembre 2021 ont déjà fait l'objet d'actions correctives pour éviter que cela se produise.

■ Contact

Si vous utilisez actuellement ces modèles et avez des questions ou des demandes à ce sujet, veuillez nous contacter. Nous vous contacterons à l'adresse e-mail que vous fournirez.

► Contactez-nous

* Lié à : URL : <https://www.aiphone.net/support/contact/>

Les informations personnelles fournies par les clients ne seront pas utilisées à d'autres fins que la réponse aux demandes concernant les Produits en question.

■ Référence

JVN#75437943 / CVE-2022-40903