

## Önemli Uyarı

Videolu Çok Sakinli Sistem Giriş Ünitesi GT-DMB-N, GT-DMB-LVN ve GT-DB-VN kullanan müşteriler için

Aiphone tarafından Haziran 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana satılan Videolu Çok Sakinli Sistem Giriş Ünitesi GT-DMB-N, GT-DMB-LVN ve GT-DB-VN'de ("Ürünler"), Giriş Ünitesinde ayar bilgilerinin sızmasına veya fonksiyonların bir bölümünün kaybedilmesine yol açabilecek bir açık bulundu. Saldırı için oldukça uzman bir teknisyen gerekmektedir.

### ■ Ürünler

GT Videolu Çok Sakinli Sistem Giriş Ünitesi

GT-DMB-N, GT-DMB-LVN, GT-DB-VN



**AIPHONE GT-DMB-N**



**AIPHONE GT-DMB-LVN**



GT-DB-VN

### ■ Açığın açıklaması

Ürünlerdeki yapılandırma bilgilerini yasa dışı yollarla elde etmek veya çarpıtmak, saldırganların kapıyı açmasına neden olabilir ve dolayısıyla izinsiz erişime yol açabilir. Ancak bu saldırı için son derece uzmanlaşmış bir teknisyen gerektiği için bugüne kadar bunun meydana geldiğine dair bir bildirimde bulunulmadı.

Ek olarak, 7 Aralık 2021'den itibaren imal edilen modellerde bunun meydana gelmesini önlemek için düzeltici eylemler zaten tamamlanmıştır.

### ■ İletişim

Şu anda bu modelleri kullanıyorsanız ve bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Sağladığınız e-posta adresinden sizinle iletişim kuracağız.

#### ► Bize Ulaşın

\* Şuraya bağlanı: URL : <https://www.aiphone.net/support/contact/>

Müşteriler tarafından sağlanan kişisel bilgiler, bahsi geçen Ürünler ile ilgili sorulara yanıt verme dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır.

### ■ Referans

JVN#75437943 / CVE-2022-40903